

ŻÓŁTA KARTKA DLA TRUCICIELA

Alarmuj!

 986



Nie truj siebie i innych!

Nie spalaj
odpadów:



meble



ubrania



buty



opony

Używaj:





dobrej jakości
węgla




czystego
drewna

Czy na pewno dobrze palisz w piecu?

Śmierdzący i czarny dym powstaje wtedy, gdy dużą ilość węgla lub drewna podpalasz od dołu lub wrzucasz na żar. W ten sposób podgrzewasz dużą ilość opału, ale nie prowadzisz do jego spalania. TYLKO MARNUJESZ OPAŁ! Z takiego palenia w piecu nie tylko nie masz tyle ciepła, ile mógłbyś mieć paląc prawidłowo, ale też powodujesz wytworzenie dużej ilości palnych gazów, czyli dymu.



Czarny, gryzący dym z niedopalonego opału kłębi się i ulatuje w komin, a potem do atmosfery.

Opał smaży się zamiast palić. Nie daje tyle ciepła, ile by mógł, a przy tym prowadzi do powstania dużej ilości dymu.

Dolna warstwa opału pali się gwałtownie i podgrzewa wszystko, co ma nad sobą.

PAMIĘTAJ!

- ✓ sprawdź czy kotłownia posiada nawiew oraz drożny kanał wentylacyjny
- ✓ sprawdź stan techniczny kotła i jego połączenia z kominem
- ✓ ROZPALAJ OD GÓRY i odpowiednio reguluj dostęp powietrza (szczegóły na stronie www.leszno.pl/Jak_palic_w_piecu.html)